

**SURFACE ACTIVATOR**

Soudal Surface Activator je speciální prostředek, který má funkci odmašťovače, čističe a zároveň působí jako aktivační podkladový nátěr pro zvýšení přilnavosti tmelů a lepidel. Určen pro zvýšení přilnavosti tmelů a lepidel Soudal na neporézní povrchy.

**Technická data:**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Báze</b>                | rozpouštědla a speciální aktivační činidla |
| <b>Konzistence</b>         | kapalina                                   |
| <b>Specifická hmotnost</b> | 1,0 g/ml                                   |

**Charakteristika:**

- kapalný snadno aplikovatelný prostředek
- čistí, odmašťuje a připravuje nesavé povrchy v jednom pracovním kroku
- Primer pro zvýšení přilnavosti tmelů a lepidel na nesavé podklady
- vhodný pro tmely a lepidla Soudal na bázi silikonu, polyuretanu nebo MS polymeru a SMX polymeru

**Příklady použití:**

- ošetření povrchu plastů, natřených ploch, kovů a dalších neporézních materiálů před tmelením a lepením
- vzhledem k obsahu aktivačních látek, není vhodný k použití jako samostatný čistič

**Provedení:**

Barva: čirá

Balení: plechovka 500 ml

**Skladovatelnost:**

6 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C.

**Podklady:**

*Vhodné povrchy:* všechny neporézní materiály

Doporučujeme vždy provést předběžný test kompatibility.

**Pracovní postup:**

*Nanášení:* Přípravek nanášejte čistým hadříkem v jednom směru, dokud není povrch čistý, odmaštěný a připravený na nanesení tmelu. Pravidelně vyměňujte již špinavé hadříky za čisté. Před tmelením nechte Surface Activator odpařit cca 5 minut. Tmel nebo lepidlo nanášejte bezprostředně po odpaření Surface Activatoru, nejdéle však do 2 hod. od jeho aplikace.

**Bezpečnost a hygiena:** viz bezpečnostní list výrobku a údaje uvedené na etiketě

**Poznámka:** Na porézní povrchy použijte Soudal Primer 100 nebo Primer 150.